

Vizsgálatokat végezte:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.

A NAH által NAH-1-1318/2016 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

2020 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervetlen nitrogén	Összes nitrogén ○	Összes foszfor	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbalint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2020.03.03	befolyó	8,1	877	659	66,5	0,08	<0,5	79,1	66,9	79,5	13,0	28,2	410
		elfolyó	7,6	49,8	<10	1,36	0,68	10,5	2,19	12,6	13,4	0,43	<2,0	9
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2020.02.12	befolyó	8,6	988	597	115	0,23	<0,5	135	115	136	16,7	35,2	506
		elfolyó	7,5	42,6	<10	2,27	2,89	4,14	3,86	9,3	10,9	1,21	<2,0	8
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2020.03.04	befolyó	8,7	1170	693	79	0,02	<0,5	94,8	79,1	94,9	12,4	37,7	286
		elfolyó	7,7	47,3	<10	28,4	0,13	0,5	29,3	28,9	29,8	0,71	<2,0	7
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2020.02.12	befolyó	8,5	1140	687	133	0,02	<0,5	153	133	154	19,4	46,3	688
		elfolyó	7,6	81,3	<10	0,25	0,15	0,73	<1	1,13	1,13	0,75	<2,0	8
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35