

Vizsgálatokat végezte:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.

A NAH által NAH-1-1318/2016 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

2020 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervetlen nitrogén	Összes nitrogén ○	Összes foszfor	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2020.07.07	befolyó	7,7	825	355	67,9	0,02	<0,5	74,7	68,1	74,9	11,4	37,5	368
		elfolyó	7,8	69,5	<10	0,24	0,09	8,78	1,86	9,11	10,7	2,75	<2,0	4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2020.07.08	befolyó	7,9	1230	687	107	0,02	<0,5	125	108	125	16,5	43,6	572
		elfolyó	7,5	36,5	10,4	1,82	1,56	13,8	2,58	17,1	17,9	0,82	<2,0	11
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2020.07.14	befolyó	7,6	1120	715	81,1	0,02	<0,5	81,1	81,3	81,3	13	29,6	476
		elfolyó	7,7	66,2	12,4	22,3	0,05	0,5	23,8	22,4	23,9	04.okt	<2,0	21
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2020.07.08	befolyó	8,2	1520	800	139	0,02	<0,5	148	139	149	21,3	48,3	542
		elfolyó	7,7	33,7	10	0,13	0,07	3,08	10	3,28	3,78	2,75	<2,0	4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35