

Vizsgálatokat végezte:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratórium

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.

A NAH által NAH-1-1318/2016 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

2020 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervetlen nitrogén	Összes nitrogén ○	Összes foszfor	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2020.09.01	befolyó	7,8	941	682	77,1	<0,02	<0,5	81,3	77,2	81,4	10,6	45,8	268
		elfolyó	7,6	<30	<10	2,32	0,21	4,15	3,67	6,68	8,02	0,63	<2,0	13
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2020.09.02	befolyó	7,9	3270	1120	83,9	<0,02	<0,5	91,4	84,1	91,6	13,5	22,5	1580
		elfolyó	7,7	41,9	<10	2,19	1,01	17,5	2,65	20,7	21,2	0,66	<2,0	11
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2020.09.07	befolyó	7,8	1420	783	82,1	<0,02	<0,5	85,5	82,4	85,8	13,6	21,7	560
		elfolyó	7,7	31,2	<10	0,93	0,3	15,6	2,1	16,8	18	1,0	<2,0	<4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2020.09.02	befolyó	8,2	1390	794	158	<0,02	<0,5	165	158	165	20,9	47,4	1210
		elfolyó	7,7	40	<10	0,15	0,11	1,49	<1	1,75	2,26	3,72	<2,0	<4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35