

Vizsgálatokat végezte:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.

A NAH által NAH-1-1318/2016 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

2020 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervetlen nitrogén	Összes nitrogén ○	Összes foszfor	Hexánnal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2020.11.03	befolyó	8,3	1020	484	93,1	<0,02	<0,5	100	93,2	101	13,5	41,3	426
		elfolyó	7,3	<30	<10	0,22	0,06	14,4	<1,0	14,6	14,9	1,86	<2,0	7
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2020.11.04	befolyó	8,1	1030	603	96,4	<0,02	<0,5	107	96,6	107	18,8	18,6	314
		elfolyó	7,6	48	<10	1,44	1,05	20,1	2,4	22,5	23,5	1,66	<2,0	<4
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2020.11.10	befolyó	7,9	4270	2480	87,5	<0,02	<0,5	117	87,7	118	26,6	58,5	564
		elfolyó	7,7	35,3	<10	0,06	0,04	10,2	1,78	10,3	12	0,6	<2,0	<4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2020.11.04	befolyó	8,4	1420	763	148	<0,02	<0,5	156	148	154	19,7	38,7	602
		elfolyó	7,6	<30	<10	0,05	0,06	7,07	<1	7,18	7,96	0,44	<2,0	<4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35