

Vizsgálatokat végezte:

**Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.**

*Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium*

1044 Budapest, Tímár u. 1.

A NAH által NAH-1-1333/2019 számon akkreditált

vizsgálólaboratórium.

2023 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOI <sub>k</sub> )	Biokémiai oxigénigény (BOI <sub>5</sub> )	Ammónia-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl – N	Összes szervesetlen nitrogén	Összes nitrogén	Összes foszfor	Hexánál extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2023.10.25	befolyó	7,83	1561	876	46,2	0,05	<0,2	86	46,0	86,0	14,7	24	1244
		elfolyó	7,92	<30	<10	0,11	0,03	159,0	1,0	16,0	17,0	0,27	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	15	35
Pusztázámor, települési szennyvíztisztító telep	2023.09.13	befolyó	7,63	1192	777	88	0,07	0,2	120	88	121,0	14,4	50	452
		elfolyó	7,36	33	<10	11,5	0,35	8,10	12,2	20,0	21,0	0,41	<2	<10
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	15	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2023.10.11	befolyó	8,34	758	456	89,8	<0,03	<0,2	106	89,8	106	10,6	23	276
		elfolyó	7,91	34	11	<0,1	<0,03	12,9	1,4	12,9	14,2	0,8	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2023.10.17	befolyó	8,45	1010	664	141	0,05	<0,2	168	141	168	16,9	73	412
		elfolyó	7,49	32	<10	0,18	0,13	2,30	1,8	2,6	4,2	3,2	<2	<10
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35