

Vizsgálatokat végezte:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratóriuma

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.

A NAT által NAT-1-1318/2012 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

2018 Önkontrroll mérések		pH	Kémiai oxigénigény (KOl _k) mg/l	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅) mg/l	Ammónia-N mg/l	Nitrit-N mg/l	Nitrát-N mg/l	Kjeldahl – N mg/l	Összes szervetlen nitrogén mg/l	Összes nitrogén ○ mg/l	Összes foszfor mg/l	Hexánál extrahálható anyagok (SZOE) mg/l	összes lebegő anyag mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztisztító telep	2019.05.07	befolyó	8,2	966	423	73,6	0,46	1,05	109	75,1	110	12,3	20,6	408
		elfolyó	7,5	35,2	<10	0,12	1	5,35	1,23	6,47	7,58	0,59	<2,0	7
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztazámor, települési szennyvíztisztító telep	2019.05.09	befolyó	8,5	1680	763	105	<0,02	<0,5	129	105	129	20,3	44	622
		elfolyó	7,5	32,2	<10	1,1	0,37	12,8	1,68	14,3	14,9	0,93	<2,0	<4
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalom, települési szennyvíztisztító telep	2019.05.14	befolyó	7,5	1030	63,7	68,3	<0,02	<0,5	69,8	68,5	70	11,4	13,1	306
		elfolyó	7,7	<30	<10	1,4	0,25	5,88	3,01	7,52	9,14	0,26	<2,0	<4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztisztító telep	2019.05.09	befolyó	8,5	850	603	103	<0,02	<0,5	122	103	123	15,1	15,2	428
		elfolyó	7,6	35,1	<10	0,1	0,06	0	<1	1,75	1,9	1,75	<2,0	4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35