

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc u. 19.

A NAT által NAT-1-1318/2016 számon akkreditált
vizsgálólaboratórium.

2018 Önkontroll mérések		pH	Kémiai oxigénigé- ny (KOI _k)	Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	Ammóni a-N	Nitrit-N	Nitrát-N	Kjeldahl - N	Összes szervetlen nitrogén	Összes nitrogén o	Összes foszfor	Hexánal extrahálható anyagok (SZOE)	összes lebegő anyag	
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Törökbálint Téglagyár u. szennyvíztis- ztító telep	2018.12.19	befolyó	8,3	1140	608	90,1	0,03	<0,5	98,3	90,3	98,5	21,5	32,8	426
		elfolyó	7,6	54,7	<10	0,27	0,06	16,1	<1,0	16,4	16,9	0,59	<2,0	11
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	2	-	35
Pusztazámo- r, települési szennyvíztis- ztító telep	2018.12.12	befolyó	8,4	1270	734	140	<0,02	<0,5	174	140	174	19,9	42,1	590
		elfolyó	7,3	45,7	<10	1,71	1,14	16	5,26	18,8	22,4	1,24	<2,0	13
		határérték	-	200	50	5	-	-	-	-	25	5	-	75
Herceghalo- m, települési szennyvíztis- ztító telep	2018.12.14	befolyó	8,2	1550	989	73,9	0,09	<0,5	88,6	74,4	89,1	12,9	51,4	390
		elfolyó	7,7	<30	<10	0,17	0,04	9,36	1,05	9,57	10,5	0,64	<2,0	<4
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35
Sóskút, települési szennyvíztis- ztító telep	2018.12.12	befolyó	8,4	976	569	125	<0,02	<0,5	158	125	158	15,9	32,3	288
		elfolyó	7,5	<30	<10	0,82	0,11	0	<1,0	1,89	1,96	2,03	<2,0	6
		határérték	-	125	25	10	-	-	-	-	35	5	5	35